




13.231




Planta baja




P. primera.




P. segunda



Fachada



Sección A.B



Dirección General de Regiones Devastadas — Oficina de Proyecto de la — Región Aragonesa	
Localidad	Teruel
Arquitecto	Reparación viviendas de Curas, Maestro y Hortelano de la Casa de Beneficencia
Planos	Creala
Planta baja	
» primera	1:100
» segunda	
Fachada	
Sección A.B.	
1938	
El Inspector Jefe	Teruel Agosto de 1944 El Arquitecto, Joaquín M. M. M.
Modificaciones	
Proceder	
	696 696